



BY APPOINTMENT TO  
HER MAJESTY  
THE QUEEN  
MANUFACTURER OF  
LAND ROVER VEHICLES  
LAND ROVER ASSOCIATES



BY APPOINTMENT TO  
HER MAJESTY THE QUEEN  
MANUFACTURER OF  
LAND ROVER VEHICLES  
LAND ROVER ASSOCIATES




BY APPOINTMENT TO  
HER MAJESTY THE QUEEN  
MANUFACTURER OF  
LAND ROVER VEHICLES  
LAND ROVER ASSOCIATES



Numero di identificazione  
Numero di targa:

Settembre 2009



714-2

VIOLA 74

RM

## **RICHIAMI PER MOTIVI DI SICUREZZA P017**

**Veicoli Discovery 3/V6 Diesel e Range Rover Sport V6 Diesel da MODELLO ANNO 2006 a MODELLO ANNO 2009**

**Oggetto: sistema di servofreno a depressione**

Gentile Cliente,

### **Motivo per quest'Azione di Richiamo.**

Dopo una serie di indagini tecniche, Land Rover Group ha ritenuto opportuno di richiamare i veicoli che rientrano nell'intervallo dei numeri di telai su citati, di cui fa parte il Suo veicolo, in quanto potrebbero verificarsi un problema di scarsa efficienza del servofreno a depressione.

**Veicoli prodotti tra - novembre 2005 e aprile 2007 (LA367110 -LA440000 e LS929086-LS117000)**

L'olio motore potrebbe trafilare dal paraolio della pompa a depressione azionata dal motore e raccogliersi nel servofreno.

Ciò può causare una progressiva perdita di servoassistenza del servofreno freno, con il conseguente indurimento del pedale del freno limitando l'efficienza dell'impianto frenante.

In casi estremi, l'olio motore potrà migrare dal servofreno alla pompa del freno, il che può compromettere del tutto il funzionamento di uno o di entrambi i circuiti dei freni idraulici del sistema frenante di servizio. Questo può causare un aumento della corsa del pedale del freno ed un aumento della distanza d'arresto del veicolo.

**Veicoli prodotti tra maggio 2007 e giugno 2009 (LA440001-LA513325 e LS117001-LS215618)**

Il Suo veicolo potrebbe presentare un temporaneo inceppamento della valvola unidirezionale a depressione all'interno della pompa a depressione del servofreno montata sul motore.

Questo problema può causare una perdita provvisoria di servoassistenza a depressione del sistema frenante. Ciò può tradursi nella necessità di esercitare un maggiore sforzo sul pedale dopo le prime 3 o 4 applicazioni del pedale del freno, dopo l'avviamento iniziale del motore (generalmente la mattina) per un periodo non superiore ai 60 secondi. Il sistema frenante idraulico peraltro rimane pienamente funzionale. Nel momento in cui la valvola si libera la

**LAND ROVER ITALIA S.p.A.** Viale Alessandro Marchetti, 105 - 00148 Roma - Italia

Tel +39 06 658 53.1 - Fax +39 06 658 53.701 - [www.landrover.it](http://www.landrover.it)

Cod. Fisc. e P.IVA 06070621005 - R.E.A. n° 944215 c/o Ufficio Registro delle Imprese di Roma - Cap. Soc. € 19.000.000,00 Int. Vers.

Società con Azionista Unico Land Rover Group Ltd.

### **CENTRO DISTRIBUZIONE RICAMBI**

Via Serenari, 35 - 40013 Castelmaggiore (BO)  
Tel. +39 051 63 23.100 - Fax +39 051 63 23.146

R.E.A. n° 411882 c/o Ufficio Registro delle Imprese di Bologna

### **LOGISTICA VEICOLI**

S.S. Goitese Km. 36,360  
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

R.E.A. n° 211362 c/o Ufficio Registro delle Imprese di Mantova

depressione della servoassistenza viene immediatamente ripristinata e il servofreno riprende a funzionare normalmente per il resto di quel ciclo di guida.

### **Tempo richiesto per l'intervento**

L'intervento verrà eseguito nel modo più efficiente e rapido possibile, in modo da ridurre al minimo il Vostro disagio.

L'intervento richiederà circa 2 ore.

### **Cosa fare**

La preghiamo di rivolgersi immediatamente al Suo concessionario Land Rover di fiducia. Sarà necessario fornire il numero di identificazione del veicolo (VIN), indicato all'inizio di questa lettera, e il numero di targa e richiede un appuntamento nell'ambito del Programma: Azione di richiamo P017. Se non ha un concessionario di fiducia, La preghiamo di visitare il sito Web [www.landrover.com](http://www.landrover.com) per ottenere gli indirizzi dei vari concessionari, le cartine stradali e le istruzioni su come raggiungerli.

Al momento della consegna del veicolo al concessionario, esibisca questa lettera. Se la lettera è stata smarrita, il concessionario svolgerà comunque l'intervento gratuitamente.

Se il veicolo non è più di Sua proprietà, Le saremmo grati se volesse compilare il modulo Cambio di proprietà allegato e di inviarlo **con cortese sollecitudine** alla Land Rover al FAX 066585703.

In caso di problemi o dubbi La preghiamo di rivolgersi al Centro Relazioni con la Clientela della Land Rover al numero di telefono **800904400**.

La presente Azione di Richiamo viene svolta in conformità alla legislazione e alle normative del settore riguardanti anomalie funzionali degli autoveicoli.

La preghiamo di dare riscontro alla presente con la massima rapidità possibile. La Land Rover è spiacente per il disagio che potrebbero sorgere a causa della presente campagna, ringraziandoLa per la Sua collaborazione.

In fede,

Direttore After Sales  
Land Rover Italia Spa  
Pierluigi Toschi

